

KEMPP

MINEKA 130

Discontinued product



KEMPP

1912060
800205

PL 233
SF-15801 LAHTI 80
Finland
918-20 951
telex 16-152 kempp sf

Instrumentvägen 2
S-1940 Upplands Väsby
SVERIGE
0760-30140
telex 11-256 nordsvs s


1912060

KÄYTÖÖHJE
BRUKSANVISNING
OPERATION INSTRUCTIONS
GE BRAUCHSANWEISUNG


LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON

Mineka-130 220/380 hitsaustasasuuuntaaja voidaan liittää joko 220V:n suojamaadoitettun tai 380V:n voimapistorasiaan. Käytettävä verkkohänite valitaan koneen sisällä olevalta verkkoliittimeltä seuraavien kuvien mukaisesti.

Kuva A



Kuva B



HITSAAMINEN

Hitsauspuikon paliás pää työnnetään puikoni pitimiin. Puikko syvitetään räpäismallalla sitä kevyesti hitsataan kappaleeseen. Aikaisemmin käytettyä puikkoa on usein kopautettava työkappaleeseen sytytymistä estäävän kuonan poistamiseksi puikon päästä. Kuljeta puikko valokaaren sytytystä tasaiseksi vetäen tai kevyesti laahaten. Hyvä maadoitus, kuvat puikot ja oikea hitsausvirta varmistavat onnistuneen hitsiliitoksen.

KÄYTÖTÄ JA HUOLTO

Normaalialiosuhdeissa kone ei tarvitse erityistä huoltoa. Pölyisissä paikoissa konetta käytettäessä on suosittelutavan tarpeen mukaan, kuitenkin jännitteeseen kytettäväksi, on verkkopistoke vaihdettava voimaverkkoon sopivaksi ja suoritettava kuvan B muutakseen kytkenntämuutos. **Sen säätehdä ainoastaan asianomaiseen työhön oikeutettu sähköliike tai -asentaja.**

Verkkosulakeena saa käyttää korkeintaan 16A:n hidasta sulaketta.

KÄYNNISTÄMINEN

Laitteen saattaminen hitsauskuntoon tapahtuu seuraavasti:

- sijoita laite sitten, että jäähdytysilma pääsee vapaasti kulkemaan koneen ilma-aukoissa
- työnnä hitsaus- ja maadoituskaapelit koneen etuseinässä oleviin DIX-liittimiin merkintöjen mukaisesti ja lukitse ne kiertämällä myötäpäivään
- kiinnitä maadoituspuristin huolellisesti työkappaleeseen
- valitse sopiva hitsausvirta asettamalla koneen etuseinässä olevan säätöknipin osoittin vastaavan puikohalkaisijan kohdalle, astelikon arvoit ovat ohjeellisia ja virtaa voidaan säättää vapaasti myös hitsauksen aikana
- työnnä verkkopistoke paikoilleen jolloin hitsausvirtapiiriin kytkeytyy heti tyhjäkäyntijännite.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUS-OHJEITA

1. Hitsausvalokaaren voimakas ultraviolettilaivo voi vahingoittaa silmäverkkokalvoa tai ihmisen osia.

ÄLÄ KOSKAAN KATSO VALOKAARTIA ILMAN SUOJALASIA!

2. Hitsauskipinä on aiheuttanut monta tulipaloa. Huolehdi aina ennen hitsaustyön aloittamista, että sammutusvälineet ovat saatavilla. Hitsauksen jälkeen varmista ehdottomasti, ettei kipinöitä jää mihinkään kytemään.

ÄLÄ KOSKAAN HITSAA PALOVAARALLISSA PAIKOSSA!

3. Hitsauskipinät ja kuumat työkalut alihennettävät helposti palovammoja. Käytä hitsalessasi suojaakäsi-eitä ja suojaa vaatteet kipinöiltä. Huolehdi myös ehdottomasti, ettei sivullisille aiheudu vahingon vaaraa.

SUDAA PALJAAT IHON KOHDAT

TAKUUEHDOT

KEMMPI OY antaa valmistamilleen ja edustamilleen tuotteille takuun, joka käsittää vahingot, jotka aiheutuvat raaka-aine- tai valmistusvirheistä. Takuun puitteissa asennetaan viottuneen osan tilalle uusi, tai milloin se käy pärnsä, voittunut osa korjataan täyteen kuntoon veloituksetta.

Takuukaa on 1 vuosi edellyttäen, että konetta käytetään yksivuorossa. Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat sopimattomasta tai varomattomasta käytöstä, ylikuormituksesta, kruunimattomasta hoidosta tai luonnonlisestä kulumisesta. Takuukorjauksesta mahdollisesti aiheutuvat matka- ja rahtikulut eivät kuulu takaun puitteissa korvattiin.

Takuukorjaukset on suoritettava Kemppi Oy:n tehtaalla Lahdessa tai Jäähimällä valtuutetulla Kemppi-korjamolla. Takuukorjausta pyydettää sääsä on esittettävä koneen takuukortti.

ANSLUTNING TILL ELNÄT

MINEKA 130 220/380 svetslikriktare kan anslutas antingen till ett skydds-

jordat uttag på 220V eller till ett kraftuttag på 380V.

Omkoppling av nätspanningen utförs på kopplingsplinten i maskinen enligt bildar.

Bild A





Bild B



IGÅNGSÄTTNING

Innan man börjar svetsningen skall följande åtgärder göras:

- Placera maskinen så, att kylluften kan cirkulera fritt genom ventila-tionskanalerna.
- Anslut svefts- och återledare till dix-kopplingarna på maskinens frontpanel genom att skjuta in stickproppen och vrida den lätt medförs.
- Fäst återledarklämman ordentligt vid arbetsstycket.
- Välj lämplig svestsström genom att inställa ratten på frontpanelen enligt elektroddiametern. Skalan under ratten ger riktvärdet och finjustering av svestsströmmen kan ske under svestsningens.
- tryck stickkontakten på plats. Tomgångsspänningen anslutes omedelbart till svestsströmkretsen.

Discontinued product

SVETSNING

Elektroden fästes i elektrodhållaren. Ljusbågen tänds genom att skrapa elektroden lätt mot arbetssytet. En använd elektrodot måste oftast knäckas mot arbetsstycket för att slagget på elektrodspetsen ska avlägsnas. En elektrodot som fastnat vid arbetsstycket kan lossas genom att bryta den fram och tillbaka. När ljusbågen är tänd förs elektroden i jämn hastighet längs svetsfogen genom att dra eller att låtta släpa den. God kontakt med återledarkåmma, torra elektroder och rätt svetsström garanterar ett lyckat svetsresultat.

BRUK OCH SERVICE

Placera alltid maskinen före svetsningen så, att kylflöten kan cirkulera fritt genom maskinens kylkanaler. Maskinen kräver inget speciellt underhåll för normala driftsförhållanden. I en dammig omgivning rekommenderas renbläsning av irre komponenter efter behov; dock minst en gång per år. Förråva maskinen alltid inomhus på en torr plats. Om svetsströmmen bryts under svetsningen, kan detta bero på att säkringen har gått sönder eller att maskinens termovakt slagit ifrån. År säkringen har och maskinen är kall och svetsströmmen ändå uteblir kan fel finnas hos någon komponent. I sådana fall kontakta Kemppis närmaste auktoriserad reparationsverkstad.

VIKTIGA SKYDDS- ANVISNINGAR

1. Vissste du, att ljusbågens starka, ultravioletta ljus kan skada ögats näthinnan eller nakna delar av huden?


SE DÄRFÖR ALDRIG PA
LJUSBÄGEN UTAN
SKYDDSGLAS!

CONNECTION TO MAINS SUPPLY


The MINIKA 130 220/380 (240/415) welding rectifier can be connected either to a protection earthed 220–240V socket or to a 380–415V power socket.

The selection of the mains voltage to be used is made on the mains terminal inside the machine according to pictures.

Picture A



Picture B



Placera alltid maskinen före svetsningen så, att kylflöten kan cirkulera fritt genom maskinens kylkanaler. Maskinen kräver inget speciellt underhåll för normala driftsförhållanden. I en dammig omgivning rekommenderas renbläsning av irre komponenter efter behov; dock minst en gång per år. Förråva maskinen alltid inomhus på en torr plats. Om svetsströmmen bryts under svetsningen, kan detta bero på att säkringen har gått sönder eller att maskinens termovakt slagit ifrån. År säkringen har och maskinen är kall och svetsströmmen ändå uteblir kan fel finnas hos någon komponent. I sådana fall kontakta Kemppis närmaste auktoriserad reparationsverkstad.

GARANTIVILLKOR

Kemppi lämnar garanti på maskiner och svetsprodukter de representerar. Garantin gäller skador som härrör sig från fel i ramaterial eller tillverkning. Inom garantin monteras en ny del i stället för den defekta eller då det är möjligt, repareras vi den defekta delen utan debitering. Garantitiden är 1 år frutsatt att maskinen används i 1-skiftarbete.

Garantin täcker inte skador som uppkommit vid olämplig eller ovarsam användning, överbelastning, ansvarslös skötsel eller naturligt slitage. Reseskostnaderna som uppkommit vid garantireparationer eller fraktkostnader ingår inte i garantitågandet. Garantireparationerna skall utföras på vår fabrik eller hos närmaste auktoriserad reparationsverkstad. När garantireparationen åberopas skall garantikortet uppvisas.

The machine is delivered from the factory connected on the 220–240V voltage and equipped with the schuko-plug. (Picture A)

If you want to change the machine to be connected on the 380–415V voltage, the mains plug must be changed suitable for the power mains and a connection change must be done according to picture B. Changes to internal primary voltage connectors should only be carried out by a competent electrician.

As the mains fuse is allowed to be used a delayed fuse max. 16A.

STARTING UP

The machine is prepared for welding as follows:

— Place the machine so that cooling air can circulate freely through the machine.

— Push the welding cable and earth cable into the DX snap connectors on the front panel of the machine and lock them in position by turning them clockwise 90 degrees.

— Fasten the earth clamp carefully onto the work piece.

— Select the welding current by turning the control button on the front panel of the machine to corres-

2. Svetsstänken (gnistorna) har försakat eldsvådor. Innan du börjar med svetsarbetet, se till att du har släckningsredskap nära till hands. Efter avslutad svetsning försäkra dig om att det absolut inte finns glödande gnistor någonstans.

SVETSA ALDRIG PÅ PLATSER DÄR UPPENBAR BRANDFÄRA KAN KONSTATERAS!

3. Svetsgnistor och heta arbetsstycken försäkrar lätt brännskador. Då du använder helst skyddshandskar och skydda klädesplaggen noga mot gnistor. Använd ej klädesplagg av brandfarligt material. Se också till att inga obehöriga personer blir utsatta för fara.

SKYDDA UTSATTA DELARNA AV HUDEN FÖR LJUSBÄGENS STRÄLNING!

pond with the electrode diameter. The values are, however, only approximate and the current can be freely regulated during welding. — Push the mains supply plug into position and open circuit voltage is switched on in the welding current circuit.

WELDING

Push the bare end of the electrode into the electrode holder. The arc is ignited by scraping the electrode lightly on the work piece. A partially used electrode must be tapped against the work piece in order to remove the slag. After arc ignition, move the electrode by pulling it evenly or dragging it lightly. Proper earthing, dry electrodes and appropriate welding electrodes and appropriate welding current together guarantee successful welding.

USE AND MAINTENANCE

In normal circumstances, the machine does not need any special maintenance. In dusty working conditions, it is recommended to clean the inside of the machine with compressed air from time to time, at least once a year. Store the machine in a dry place, indoors. If welding current is disconnected during welding, the cause may be a blown fuse caused by overloading, or functioning of the thermal relay. If the fuses have not blown and the machine is cool but the welding current is disconnected, the fault is probably in the inner components of the machine. In such case get in touch with the nearest authorized Kemppi-repair shop.

IMPORTANT FOR YOUR SAFETY

1. Did you know that the strong ultraviolet light of the arc can damage your retina or your skin?

— ALWAYS USE WELDING
GOGGLES OR THE EQUIVALENT
WHEN LOOKING AT THE ARC!

Discontinued product

2. A welding spark has been the cause of many fires. Before starting to weld, always make sure that a fire extinguisher is at hand. After welding, make absolutely sure that there are no glowing sparks left anywhere.

NEVER WELD IN FIRE HAZARDOUS PLACES.

3. Welding sparks and hot work pieces easily cause burns. Use welding gloves and protect your clothes against sparks during welding. Also take care that no outsiders are exposed to danger.
PROTECT BARE PARTS OF YOUR SKIN!

GARANTIE

The machines produced and products represented by Kempfi Oy are guaranteed against defects in material or manufacture. Within the limits of the guarantee the defective part will be replaced by a new one, or when possible, repaired free of charge. The guarantee is valid for one year provided that the machine is used in one-shift work. The guarantee does not compensate for damage due to improper use, neglect or normal wear. Possible travelling costs or freight or postage charges are not covered by the Kempfi guarantee. Guarantee repairs must be carried out at the Kempfi works in Lahti, Finland or by the customer's nearest Kempfi authorised repair shop. In all cases the guarantee card must be presented.

Die Wahl der anzuwendenden Netzspannung erfolgt an der Netzklemme innerhalb der Maschine laut Bildern.

Bild A

Bild B

Die Wahl der anzuwendenden Netzspannung erfolgt an der Netzklemme innerhalb der Maschine laut Bildern.

Bild A

Bild B

rodendurchmesser entsprechenden Skalenwert zeigt. Diese Skalenwerte sind Richtwerte und eine Feineinstellung des Schweißstromes kann auch während dem Schweißvorgang durchgeführt werden.

Durch Einsticken des Netzsteckers wird sofort die Leerlaufspannung zum Schweißstromkreis geschaltet, d.h. MINIKA ist schweißbereit.

SCHWEISSEN

Die Elektrode wird in den Elektrodenhalter gesteckt. Der Lichtbogen zündet, wenn die Elektrode das Werkstück berührt. Eine gebrauchte Elektrode muss meistens gegen das Werkstück gedrückt werden, um Schacke, die Zünden verhindert, von der Elektroden spitze zu entfernen. Brennt der Lichtbogen, führen Sie die Elektrode durch gleichmässiges Ziehen oder leichtes Schieben der Fuge entlang. Ein guter Massekontakt, trockene Elektroden und ein richtig eingesetzter Schweißstrom gewährleisten ein gutes Schweißergebnis.

BETRIEB UND WARTUNG

Unter normalen Verhältnissen bedarf MINEKA keiner speziellen Wartung, es ist jedoch ratsam, die Innenteile der Maschine mit Pressluft leicht durchzubllassen (je nach Betriebsverhältnissen 1-4 mal pro Jahr). Benutzen Sie die Maschine nicht im Regen und halten Sie Spritzer fern.

Vird der Schweißstrom mitten im Schweissen unterbrochen, kann der Fehler eine durch Überlastung durchgebrachte Sicherung sein, oder der Temperaturwächter hat die Maschine abgeschaltet. Sind die Sicherungen abgebrannt, und die Maschine ist abgekühlt und sie schwelst trotzdem nicht, so wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle.

Lichtbogens kann die Netzhaut des Auges oder Hautpartien schädigen daher SEHEN SIE NIEMALS IN DEN LICHTBOGEN OHNE SCHÜTZGLAS!

2. Der Schweißfunken hat viele Feuerbrünste verursacht. Besorgen Sie immer vor dem Schweißen, dass die Löschgeräte in Bereitschaft sind. Nach dem Schweißen vergewissern Sie Sich absolut darüber, dass es keine glühende Funken in dem Arbeitsraum gibt.

SCHWEISSEN SIE NIEMALS DORT, WO FEUERGEFAHR Besteht!

3. Die Schweißfunkent verursachen leicht Brandverletzungen. Tragen Sie immer Schutzhandschuhe und schützen die Kleidung vor Funken. Sichern Sie Außenstehende durch Schweißerschutzvorhänge.

SCHÜTZEN SIE MÄCKTE HAUTPARTIEN!

GARANTIE

Kempfi Oy leistet Garantie für die von ihr hergestellten und vertretenen Produkte bei Mängeln, die auf Rohmaterial- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Im Rahmen der Garantie wird das defekte Teil kostenlos getauscht, oder wenn möglich, instand gesetzt. Die Garantiezeit beträgt ein Jahr, vorausgesetzt, die Maschine arbeitet im 1-Schichtbetrieb.

Auf Garantie werden keine Mängel besetzt, die durch unvorsichtigen oder unsachgemäßen Gebrauch, ungenügende Pflege, Überlastung oder natürlichen Verschleiss entstanden sind. Die Garantie erstreckt sich nicht auf eventuelle Reise- oder Transportkosten, die durch Garantiereparaturen entstanden sind.

Die Garantiereparaturen müssen von Kempfi Oy in Lahti oder der nächstgelegenen von Kempfi bevolinächtigten Werkstatt vorgenommen werden. Bei einem Garantieanspruch ist die Garantiekarte vorzulegen.

WICHTIGE SICHERHEITS-ANWEISUNGEN

- Befestigen Sie die Masseklemme am Werkstück.
- Der Schweißstrom ist richtig eingestellt, wenn der Einstellknopf an der Frontplatte auf dem dem Elekt-

1. Das starke ultraviolette Licht des

Discontinued product